

# ジェイジェイエフ施工事例



外部足場を撤去し、完成です。



建屋の解体が終わると、母屋との取り合い部の壁を仕上げていきます。



埃が飛散しないように、散水しながら作業を進めます。



昭和初期に建てられた土壁造りの旧家は、住まい手もなくなり維持管理が難しくなってきました。



小西 英文

## ●担当者からひとこと●

昭和初期に建てられた土壁造りの旧家は、住まい手もなくなり維持管理が難しくなってきました。そこで空家バンクを利用し、売りに出したところ、買い手が見つかりました。しかしそのお家には建築時期がかなり古く、利用も困難な離れの部分があった為、その部分を解体撤去させていただくことになりました。建物は琵琶湖岸に隣接してましたので、西からの風が強く、重機を使つての解体は、できるだけ埃が飛散しないように十分注意を払つて作業を進めました。

## M様邸 解体工事

### 漁師町にある旧家の離れ

- ・施工場所：長浜市
- ・施工期間：4週間
- ・施工費：約270万円

#### ●お施主様の声●

解体をお願いした物件は、母屋とくっついていたのできれいに解体してもらえるか不安でした。でも工事が始まると、とても手際よく作業をしてくださり、安心してお任せできました。母屋との取り合い部分も丁寧に仕事をしてくださり、残す部分を傷つけることなくきれいに仕上げて下さいました。